

List | Find | Logout

Message

Operador: Victor Moran

Fecha: 17/Feb/22

Turno: Dias

Consumiendo barco #: CSL Mettis 45

Pila: Norte

|                                      |   |                                      |   |                                     |   |                                           |   |      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|------|
| U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex: | 0 | U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos: | 0 | U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA: | 0 | U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado: | 4 | U1 # |
| U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex: | 0 | U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos: | 0 | U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA: | 0 | U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado: | 5 | U2 # |

Trail: 2/17/2022 2:57:33 PM by Victor Moran // 2/17/2022 4:53:11 PM by Victor Moran //

Seguridad:  
- visita de Jose samudio de seguridad,

Ambiente:  
- No hay reportes.

Operaciones:  
- Descarga de ceniza humeda fly ash unidad 1 y unidad 2.  
- Descarga de botton ash unidad 2.

Operadores en Turno:  
- Pablo Muñoz  
- Victorio Acosta.  
- Victor Moran

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):  

|         |        |                             |
|---------|--------|-----------------------------|
| Inicio: | Final: | Estatus de pilas de carbon: |
| U1-A :  | U1-A : | A norte:                    |
| U1-B :  | U1-B : | B sur:                      |
| U1-C :  | U1-C : |                             |
| U1-D :  | U1-D : |                             |
| U2-A :  | U2-A : |                             |
| U2-B :  | U2-B : |                             |
| U2-C :  | U2-C : |                             |
| U2-D :  | U2-D : |                             |

Estatus de la Cancha de Carbon:  
- Se removieron 2 puntos calientes en la pila norte.  
- se procede a reclamo de carbon para adelantar relleno ya que la pila esta bastante baja.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:  
Grupo Crusher Train: Grupo Reclaimer Train: A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:  
- Botton ash unidad 1 . en falla de cadena rotativa. Mecanicos en sitio trabajando en el asunto.

Notas  
-

[Página inicio](#)

10.37.4.34:8080/Reportes+de+Turno/1996

1/1